

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 16  
NOMBRE: ALPENDRE Y PAJAR  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS  
TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS  
D.G.P.H.: 3-2-1-40

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: AGAETE  
LOCALIDAD: AGAETE  
CALLE: FINCA EL PARRAL  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35480  
TELEFONO:  
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 431568 - 3107880  
ALTITUD: 95  
TOPONIMIA: FINCA EL PARRAL  
CARTOGRAFIA: 30-10-N  
OBSERVACIONES: SITUADA DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL, QUE ESTA DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PUERTO DE LAS NIEVES-ALDEAS. NICOLAS, A LA IZQUIERDA.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: SI  
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR  
FRAGILIDAD: MEDIA  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
OBSERVACIONES: EL PAJAR TIENE UNA PUERTA METALICA Y UNA DE LAS VENTANAS HA SIDO TAPIADA CON BLOQUES DE CEMENTO, TIENE RETOQUES DE CEMENTO. EL ALPENDRE TIENE UNA SEPARACION HECHA DE PALOS DE MADERA Y PLASTICOS, EN EL PESEBRE HAY BASTANTE BASURA. CAIDA DE TECHOS Y DE PARTE DE LOS MUROS Y RECOLONIZACION VEGETAL.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
HISTORIA: LLEGO A GUARDAR ESTE ALPENDRE, HASTA OCHO VACAS.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ABANDONADO  
SUPERFICIE PARCELA: 27  
DESCRIPCION: PLANTA RECTANGULAR, DE TECHO A UN AGUA EL ALPENDRE Y PLANO EL PAJERO. EL ALPENDRE ESTA CONSTRUIDO CON PIEDRAS IRREGULARES Y BARRO. CONSERVA EL PESEBRE Y SUMADERO. EL PAJERO ES DE IGUALES MATERIALES PERO TAMBIEN CON BLOQUES DE PIEDRA DE CANTERIA.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 6  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

LIMPIEZA DE INTERIORES Y ALREDEDORES Y RESTAURACION CON TECNICAS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINALES.

## OBSERVACIONES

PRESENTA TODAS LAS VIGAS DE MADERA Y EL BEBEDERO.

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00016.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: ALPENDRE Y PAJAR

