

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 102

NOMBRE: ESTANQUE

TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

D.G.P.H.: 3-2-3-7

LOCALIZACION

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: AGAETE

LOCALIDAD: CASAS DEL CAMINO

CALLE: CASAS DEL CAMINO

NUMERO: NO

CODIGO POSTAL: 35489

TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 434413 - 3105312

ALTITUD: 340

TOPONIMIA: LA BARRERA

CARTOGRAFIA: 30-10-S

OBSERVACIONES: AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" Y ANTES DE LA CURVA HAY UN SENDERO A LA DERECHA. PASANDO LA Balsa hay un sendero que sube. Encima de la casa y a unos 150 metros esta el estanque.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: NO

OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: EL ESTANQUE ESTA EN MUY BUEN ESTADO PERO EL ACCESO HASTA EL ES BASTANTE MALO, PRACTICAMENTE INEXISTENTE. EL INTERIOR HA SIDO RECUBIERTO DE CEMENTO PARA EVITAR LAS POSIBLES FILTRACIONES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:

ANTIGUEDAD: SIGLO XX

HISTORIA:

LA Bamba que posee tiene mas de 100 años. Fue construido por el padre del actual dueño para almacenar agua que luego empleaba en el riego de cultivos. Parcela

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE PARCELA: 120

DESCRIPCION: CONSTRUCCION SEMICIRCULAR DE PIEDRA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTO DE CEMENTO EN EL INTERIOR. POSEE DOS CUERPOS, EL INFERIOR MAS ANCHO Y CON DISTINTO TIPO DE PIEDRA.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO

CLASIFICACION DEL SUELO:

CATALOGO MUNICIPAL:

NIVEL DE PROTECCION: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

MEJORAR DEL SENDERO PARA ACCEDER HASTA ESTA CONSTRUCCION. LA CONSTRUCCION EN SI MISMA NO NECESITA NADA POR EL MOMENTO.

OBSERVACIONES

POSEE UNOS CUATRO METROS DE PROFUNDIDAD.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00102.jpg

NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE

