

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 102
 NOMBRE: ESTANQUE
 TIPOLOGIA
 AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
 GRUPO: ALMACENAMIENTO
 TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
 D.G.P.H.: 3-2-3-7

LOCALIZACION

DIRECCION
 ISLA: GRAN CANARIA
 MUNICIPIO: AGAETE
 LOCALIDAD: CASAS DEL CAMINO
 CALLE: CASAS DEL CAMINO
 NUMERO: NO
 CODIGO POSTAL: 35489
 TELEFONO:
 UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 434413 - 3105312
 ALTITUD: 340
 TOPONIMIA: LA BARRERA
 CARTOGRAFIA: 30-10-S
 OBSERVACIONES: AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" Y ANTES DE LA CURVA HAY UN SENDERO A LA DERECHA. PASANDO LA Balsa hay un sendero que sube. Encima de la casa y a unos 150 metros está el estanque.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO
 SAQUEOS: NO
 NATURALES: NO
 OTRAS: SI
 ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
 FRAGILIDAD: BAJA
 VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
 OBSERVACIONES: EL ESTANQUE ESTÁ EN MUY BUEN ESTADO PERO EL ACCESO HASTA EL ES BASTANTE MALO, PRACTICAMENTE INEXISTENTE. EL INTERIOR HA SIDO RECUBIERTO DE CEMENTO PARA EVITAR LAS POSIBLES FILTRACIONES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
 ANTIGUEDAD: SIGLO XX
 HISTORIA:
 LA Bamba que posee tiene más de 100 años. Fue construido por el padre del actual dueño para almacenar agua que luego empleaba en el riego de cultivos.
 PARCELA
 USO ACTUAL: ORIGINARIO
 SUPERFICIE PARCELA: 120
 DESCRIPCION: CONSTRUCCION SEMICIRCULAR DE PIEDRA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTO DE CEMENTO EN EL INTERIOR. POSEE DOS CUERPOS, EL INFERIOR MAS ANCHO Y CON DISTINTO TIPO DE PIEDRA.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
 DECLARACION B.I.C.
 B.I.C.: NO
 CLASIFICACION DEL SUELO:
 CATALOGO MUNICIPAL:
 NIVEL DE PROTECCION: 6
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:
 GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

MEJORAR DEL SENDERO PARA ACCEDER HASTA ESTA CONSTRUCCION. LA CONSTRUCCION EN SI MISMA NO NECESITA NADA POR EL MOMENTO.

OBSERVACIONES

POSEE UNOS CUATRO METROS DE PROFUNDIDAD.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00102.jpg
 NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE

