

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 307
 NOMBRE: MOLINO DE ARRIBA
 TIPOLOGIA
 AREA DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
 GRUPO: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
 TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS
 D.G.P.H.: 3-2-10-9

LOCALIZACION

DIRECCION
 ISLA: GRAN CANARIA
 MUNICIPIO: AGAETE
 LOCALIDAD: SAO (EL)
 CALLE: EL SAO
 NUMERO: NO
 CODIGO POSTAL: 35468
 TELEFONO:
 UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 435443 - 3104042
 ALTITUD: 573
 TOPONIMIA: BARRANCO DEL SAO/MOLINO DE ARRIBA
 CARTOGRAFIA: 35-05-N
 OBSERVACIONES: SUBIENDO DEL SAO AL HORNILO EN EL MOMENTO DE CAMBIAR DE VERTIENTE SE ENCUENTRA EL MOLINO.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO
 SAQUEOS: NO
 NATURALES: SI
 OTRAS: SI
 ESTADO DE CONSERVACION: MALO
 FRAGILIDAD: ALTA
 VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
 OBSERVACIONES: PERDIDA DE ASPAS DE LA RUEDA, CIERTO DESMANTELAMIENTO, OXIDACION Y MADERAS PODRIDAS. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. SE ESTA REFORMADO LA EDIFICACION (TECHO, VENTANA Y PUERTAS). SE HA RESTAURADO CON CEMENTO Y SE HAN SACADO FUERA LAS PIEDRAS DEL MOLINO. DENTRO HAY GUARDADOS TRASTOS Y CHATARRA.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
 ANTIGUEDAD: SIGLO XX
 HISTORIA:
 TIENE 40-50 AÑOS. EL AGUA LE LLEGABA DE LA HEREDAD DEL SAO. SU PROPIETARIO, EN 1959 ERA JOSE ROSARIO GARCIA Y LO TENIA ARRENDADO A JUAN DEL ROSARIO "EL COSTERO". MOLIA ENTRE 100 Y 300 KG. SE MOLIA TRIGO, CEBADA Y MILLO. HEREDARON LOS HIJOS DE JOSE ROSARIO GARCIA.
 PARCELA
 USO ACTUAL: ABANDONADO
 SUPERFICIE PARCELA: 32
 DESCRIPCION: DOS CONSTRUCCIONES UNIDAS EN UNA PLANTA IRREGULAR. COBERTURA A UN AGUA. LA DE LA IZQUIERDA ES LA SALA DEL MOLINO Y ESTA HECHA CON BARRO Y PIEDRA DEL MALPAIS. LA OTRA ESTA HECHA CON PIEDRAS AMARILLAS, ROJAS Y GRIS OSCURO MAS TRABAJADAS Y CON CANTERIA EN LAS ESQUINAS. PUERTA DE TEA Y VENTANA. BAJO LA SALA DEL MOLINO SE ENCUENTRA LA RUEDA Y EL BOCIN.

DOCUMENTACION

AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN C ANARIA.FECHA PUBLICACIÓN1:01-01-1988.EDICIÓN1:SEGUNDA.PUBLICACIÓN1:CAJADECA. Nº de páginas1: 649.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
 DECLARACION B.I.C.
 B.I.C.: NO
 CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
 CATALOGO MUNICIPAL:
 NIVEL DE PROTECCION: 7
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:
 GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

SE PROPONE UNA RESTAURACION DE AQUELLOS ELEMENTOS DESAPARECIDOS O MODIFICADOS. PODRIA FORMAR PARTE DE UNA RUTA DEL AGUA, PUES SE ENCUENTRA EN UN CAMINO REAL CON NACIENTES, ESTANQUES, MOLINOS, LAVADEROS, ACEQUIAS, ETC.

OBSERVACIONES

LAS PIEDRAS, DE HIERRO Y MADERA, ESTAN FUERA DEL MOLINO; HAY DOS ENTERAS Y 11 SEGMENTOS DE OTRAS TANTAS. JUNTO A EL SUBE EL CAMINO REAL HACIA SAN JOSE DEL CAIDERO. A PESAR DE QUE J.M. DIAZ DIGA QUE TIENE CUBO, NOSOTROS NO LO VIMOS Y LA PERSONA ENTREVISTADA (SOBRINA DE JUAN DEL ROSARIO) NOS DIJO QUE NUNCA LO TUVO. FUE EL SEGUNDO EN PARARSE.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00307.jpg
 NOMBRE DEL BIEN: MOLINO DE ARRIBA

