

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 307
NOMBRE: MOLINO DE ARRIBA
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
GRUPO: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
TIPO DE ENTIDAD: MOLINOS
D.G.P.H.: 3-2-10-9

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: AGAETE
LOCALIDAD: SAO (EL)
CALLE: EL SAO
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35468
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 435443 - 3104042
ALTITUD: 573
TOPONIMIA: BARRANCO DEL SAO/MOLINO DE ARRIBA
CARTOGRAFIA: 35-05-N
OBSERVACIONES: SUBIENDO DEL SAO AL HORNILO EN EL MOMENTO DE CAMBIAR DE VERTIENTE SE ENCUENTRA EL MOLINO.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: MALO
FRAGILIDAD: ALTA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO
OBSERVACIONES: PERDIDA DE ASPAS DE LA RUEDA, CIERTO DESMANTELAMIENTO, OXIDACION Y MADERAS PODRIDAS. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. SE ESTA REFORMADO LA EDIFICACION (TECHO, VENTANA Y PUERTAS). SE HA RESTAURADO CON CEMENTO Y SE HAN SACADO FUERA LAS PIEDRAS DEL MOLINO. DENTRO HAY GUARDADOS TRASTOS Y CHATARRA.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
TIENE 40-50 AÑOS. EL AGUA LE LLEGABA DE LA HEREDAD DEL SAO. SU PROPIETARIO, EN 1959 ERA JOSE ROSARIO GARCIA Y LO TENIA ARRENDADO A JUAN DEL ROSARIO "EL COSTERO". MOLIA ENTRE 100 Y 300 KG. SE MOLIA TRIGO, CEBADA Y MILLO. HEREDARON LOS HIJOS DE JOSE ROSARIO GARCIA.
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 32
DESCRIPCION: DOS CONSTRUCCIONES UNIDAS EN UNA PLANTA IRREGULAR. COBERTURA A UN AGUA. LA DE LA IZQUIERDA ES LA SALA DEL MOLINO Y ESTA HECHA CON BARRO Y PIEDRA DEL MALPAIS. LA OTRA ESTA HECHA CON PIEDRAS AMARILLAS, ROJAS Y GRIS OSCURO MAS TRABAJADAS Y CON CANTERIA EN LAS ESQUINAS. PUERTA DE TEA Y VENTANA. BAJO LA SALA DEL MOLINO SE ENCUENTRA LA RUEDA Y EL BOCIN.

DOCUMENTACION

AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN C ANARIA.FECHA PUBLICACIÓN1:01-01-1988.EDICIÓN1:SEGUNDA.PUBLICACIÓN1:CAJADECA. Nº de páginas1: 649.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 7
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

SE PROPONE UNA RESTAURACION DE AQUELLOS ELEMENTOS DESAPARECIDOS O MODIFICADOS. PODRIA FORMAR PARTE DE UNA RUTA DEL AGUA, PUES SE ENCUENTRA EN UN CAMINO REAL CON NACIENTES, ESTANQUES, MOLINOS, LAVADEROS, ACEQUIAS, ETC.

OBSERVACIONES

LAS PIEDRAS, DE HIERRO Y MADERA, ESTAN FUERA DEL MOLINO; HAY DOS ENTERAS Y 11 SEGMENTOS DE OTRAS TANTAS. JUNTO A EL SUBE EL CAMINO REAL HACIA SAN JOSE DEL CAIDERO. A PESAR DE QUE J.M. DIAZ DIGA QUE TIENE CUBO, NOSOTROS NO LO VIMOS Y LA PERSONA ENTREVISTADA (SOBRINA DE JUAN DEL ROSARIO) NOS DIJO QUE NUNCA LO TUVO. FUE EL SEGUNDO EN PARARSE.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00307.jpg
NOMBRE DEL BIEN: MOLINO DE ARRIBA

