

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 560

NOMBRE: POZO

TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: EXTRACCIÓN

TIPO DE ENTIDAD: POZOS

D.G.P.H.: 3-3-10-38

LOCALIZACION

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: AGÜMES

LOCALIDAD: GUAYADEQUE

CALLE:

NUMERO: NO

CODIGO POSTAL: 35260

TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 454598 - 3088943

ALTITUD: 345

TOPONIMIA: LADERA DE MARÍA VIERA

CARTOGRAFIA: AGÜMES 50:90 N

OBSERVACIONES: ASCENDEMOS POR LA CARRETERA QUE DISCURRE POR EL FONDO DEL BARRANCO HASTA PASAR EL MUSEO. ENCONTRAMOS EL BIEN A 50 METROS, EN LA LADERA IZQUIERDA DEL BARRANCO, JUNTO A LA CARRETERA.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: SI

OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR

FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: ALTERACIONES DE TIPO NATURAL DEBIDAS A LA INVASION VEGETAL EN LA EDIFICACION RECTANGULAR. ALTERACIONES DE TIPO ANTROPICAS A CAUSA DE LA PRESENCIA DE BASURA.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:

ANTIGUEDAD: SIGLO XX

HISTORIA:

PARCELA

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE PARCELA: 85

DESCRIPCION: LA BOCA DEL POZO ES DE PLANTA CIRCULAR DE TAMAÑO MEDIO, CON MUROS DE PIEDRA. JUNTO A ELLA SE ENCUENTRA UNA EDIFICACION SEMIDERRUIDA DE PLANTA RECTANGULAR SIN TECHUMBRE DONDE SE ENCONTRARIA LA MAQUINARIA.

DOCUMENTACION

- SUÁREZ MORENO, F.: "LA CULTURA DE LOS POZOS", EN EL PAJAR, CUADERNO DE ETNOGRAFÍA CANARIA, II EPOCA - Nº 22, AGOSTO 2006.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO

CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ENTORNOS

CATALOGO MUNICIPAL:

NIVEL DE PROTECCION: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00560.jpg

NOMBRE DEL BIEN: POZO

