

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 560
 NOMBRE: POZO
 TIPOLOGIA
 AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
 GRUPO: EXTRACCIÓN
 TIPO DE ENTIDAD: POZOS
 D.G.P.H.: 3-3-10-38

LOCALIZACION

DIRECCION
 ISLA: GRAN CANARIA
 MUNICIPIO: AGÜMES
 LOCALIDAD: GUAYADEQUE
 CALLE:
 NUMERO: NO
 CODIGO POSTAL: 35260
 TELEFONO:
 UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 454598 - 3088943
 ALTITUD: 345
 TOPONIMIA: LADERA DE MARÍA VIERA
 CARTOGRAFIA: AGÜMES 50:90 N
 OBSERVACIONES: ASCENDEMOS POR LA CARRETERA QUE DISCURRE POR EL FONDO DEL BARRANCO HASTA PASAR EL MUSEO. ENCONTRAMOS ELBIEN A 50 METROS, EN LA LADERA IZQUIERDA DEL BARRANCO, JUNTO A LA CARRETERA.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO
 SAQUEOS: NO
 NATURALES: SI
 OTRAS: SI
 ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
 FRAGILIDAD: MEDIA
 VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
 OBSERVACIONES: ALTERACIONES DE TIPO NATURAL DEBIDAS A LA INVASION VEGETAL EN LA EDIFICACION RECTANGULAR. ALTERACIONES DE TIPO ANTROPICAS A CAUSA DE LA PRESENCIA DE BASURA.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
 ANTIGUEDAD: SIGLO XX
 HISTORIA:
 PARCELA
 USO ACTUAL: ABANDONADO
 SUPERFICIE PARCELA: 85
 DESCRIPCION: LA BOCA DEL POZO ES DE PLANTA CIRCULAR DE TAMAÑO MEDIO, CON MUROS DE PIEDRA. JUNTO A ELLA SE ENCUENTRA UNA EDIFICACION SEMIDERRUIDA DE PLANTA RECTANGULAR SIN TECHUMBRE DONDE SE ENCONTRARIA LA MAQUINARIA.

DOCUMENTACION

- SUÁREZ MORENO, F.: "LA CULTURA DE LOS POZOS", EN EL PAJAR, CUADERNO DE ETNOGRAFÍA CANARIA, II EPOCA - Nº 22, AGOSTO 2006.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
 DECLARACION B.I.C.
 B.I.C.: NO
 CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ENTORNOS
 CATALOGO MUNICIPAL:
 NIVEL DE PROTECCION: 6
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:
 GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 00560.jpg
 NOMBRE DEL BIEN: POZO

