

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 705
NOMBRE: [CARREÑO](#), [CASA](#), [ALPENDRE](#), [PAJAR](#), [ERA](#), [ESTANQUE-CUEVA](#), [CADENAS](#)
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: [AGRICULTURA](#)
GRUPO: [FINCAS AGRÍCOLAS](#)
TIPO DE ENTIDAD: [FINCAS COMPLETAS](#)
D.G.P.H.: 3-11-14-1

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: [GRAN CANARIA](#)
MUNICIPIO: [ARTENARA](#)
LOCALIDAD: [TIRMA](#)
CALLE:
NUMERO: [NO](#)
CODIGO POSTAL: [35350](#)
TELEFONO: [928-890931](#)

UTM (CUADRANTE-X-Y): [28 - 427195 - 3099837](#)
ALTITUD: [735](#)
TOPONIMIA: [CARREÑO](#)
CARTOGRAFIA: [25-00-N](#)

OBSERVACIONES: [DESDE ARTENARA TOMAR DIRECCIÓN TAMADABA, Y DESVIARNOS POR LA PISTA DE TIERRA QUE LLEVA A TIRMA. UNA VEZ PASADO EL CASERIO MARQUESA DE TIRMA, TOMAMOS EL DESVIO HACIA TIFARACAS. EN EL PRIMER CRUCE COGEMOS A LA IZQUIERDA, TRAS CERCA DE 1 KILOMETRO HALLAMOS EL BIEN POR DEBAJO, Y JUNTO A LA PISTA.](#)

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: [NO](#)
SAQUEOS: [NO](#)
NATURALES: [SI](#)
OTRAS: [NO](#)

ESTADO DE CONSERVACION: [REGULAR](#)
FRAGILIDAD: [MEDIA](#)

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: [MEDIO](#)

OBSERVACIONES: [FALTA EL TECHO EN DOS DE LAS CONSTRUCCIONES. PRESENTA RECOLONIZACION VEGETAL.](#)

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: [SIGLO XIX](#)
HISTORIA:
PARCELA
USO ACTUAL: [ABANDONADO](#)
SUPERFICIE PARCELA: [18500](#)
DESCRIPCION: [CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS, DE UNA PLANTA, RECTANGULARES. DOS DE ELLAS SIN TECHUMBRE, Y LA OTRA CONSERVA LA TECHUMBRE A DOS AGUAS CON TEJA CANARIA. MURO DE MAMPUESTO DE CANTERIA Y RIPIO, SIN ENFOSCAR AL EXTERIOR. EN LAS PROXIMIDADES BANCALES AGRÍCOLAS.](#)

DOCUMENTACION

[LUJAN HENRIQUEZ, JOSE A.: ASPECTOS HISTORICOS DE ARTENARA. CABILDO DE GRAN CANARIA. 1994.](#)

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: [NO](#)
CLASIFICACION DEL SUELO: [RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL](#)
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: [8](#)
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

[RECUPERAR TODO EL CONJUNTO ETNOGRÁFICO. REPONER LOS TEJADOS Y LOS BANCALES AGRÍCOLAS.](#)

OBSERVACIONES

[EN EL ULTIMO CRUCE QUE TOMAMOS PARA LLEGAR AL BIEN HAY UNA VALLA QUE IMPIDE EL ACCESO EN COCHE. EN LAS PROXIMIDADES DE L CONJUNTO SE ENCUENTRAS UNA ERA, Y UN ESTANQUE- CUEVA. Y POR ENCIMA DE LA PISTA, ANTES DE LLEGAR AL BIEN, TAMBIEN ENCONTRAMOS UN PEQUEÑO CORRAL HECHO EN PIEDRA SECA.](#)

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: [00705.jpg](#)
NOMBRE DEL BIEN: [CARREÑO](#), [CASA](#), [ALPENDRE](#), [PAJAR](#), [ERA](#), [ESTANQUE-CUEVA](#), [CADENAS](#)

