

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 705  
NOMBRE: [CARREÑO](#), [CASA](#), [ALPENDRE](#), [PAJAR](#), [ERA](#), [ESTANQUE-CUEVA](#), [CADENAS](#)  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: [AGRICULTURA](#)  
GRUPO: [FINCAS AGRÍCOLAS](#)  
TIPO DE ENTIDAD: [FINCAS COMPLETAS](#)  
D.G.P.H.: 3-11-14-1

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: [GRAN CANARIA](#)  
MUNICIPIO: [ARTENARA](#)  
LOCALIDAD: [TIRMA](#)  
CALLE:  
NUMERO: [NO](#)  
CODIGO POSTAL: [35350](#)  
TELEFONO: [928-890931](#)

UTM (CUADRANTE-X-Y): [28 - 427195 - 3099837](#)

ALTITUD: [735](#)

TOPONIMIA: [CARREÑO](#)

CARTOGRAFIA: [25-00-N](#)

OBSERVACIONES: [DESDE ARTENARA TOMAR DIRECCIÓN TAMADABA, Y DESVIARNOS POR LA PISTA DE TIERRA QUE LLEVA A TIRMA. UNA VEZ PASADO EL CASERIO MARQUESA DE TIRMA, TOMAMOS EL DESVIO HACIA TIFARACAS. EN EL PRIMER CRUCE COGEMOS A LA IZQUIERDA, TRAS CERCA DE 1 KILOMETRO HALLAMOS EL BIEN POR DEBAJO, Y JUNTO A LA PISTA.](#)

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: [NO](#)  
SAQUEOS: [NO](#)  
NATURALES: [SI](#)  
OTRAS: [NO](#)

ESTADO DE CONSERVACION: [REGULAR](#)

FRAGILIDAD: [MEDIA](#)

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: [MEDIO](#)

OBSERVACIONES: [FALTA EL TECHO EN DOS DE LAS CONSTRUCCIONES. PRESENTA RECOLONIZACION VEGETAL.](#)

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: [SIGLO XIX](#)  
HISTORIA:  
PARCELA  
USO ACTUAL: [ABANDONADO](#)  
SUPERFICIE PARCELA: [18500](#)  
DESCRIPCION: [CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS, DE UNA PLANTA, RECTANGULARES. DOS DE ELLAS SIN TECHUMBRE, Y LA OTRA CONSERVA LA TECHUMBRE A DOS AGUAS CON TEJA CANARIA. MURO DE MAMPUESTO DE CANTERIA Y RIPIO, SIN ENFOSCAR AL EXTERIOR. EN LAS PROXIMIDADES BANCALES AGRÍCOLAS.](#)

## DOCUMENTACION

[LUJAN HENRIQUEZ, JOSE A.: ASPECTOS HISTORICOS DE ARTENARA. CABILDO DE GRAN CANARIA. 1994.](#)

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: [NO](#)  
CLASIFICACION DEL SUELO: [RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL](#)  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: [8](#)  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

[RECUPERAR TODO EL CONJUNTO ETNOGRÁFICO. REPONER LOS TEJADOS Y LOS BANCALES AGRÍCOLAS.](#)

## OBSERVACIONES

[EN EL ULTIMO CRUCE QUE TOMAMOS PARA LLEGAR AL BIEN HAY UNA VALLA QUE IMPIDE EL ACCESO EN COCHE. EN LAS PROXIMIDADES DE L CONJUNTO SE ENCUENTRAS UNA ERA, Y UN ESTANQUE- CUEVA. Y POR ENCIMA DE LA PISTA, ANTES DE LLEGAR AL BIEN, TAMBIEN ENCONTRAMOS UN PEQUEÑO CORRAL HECHO EN PIEDRA SECA.](#)

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: [00705.jpg](#)

NOMBRE DEL BIEN: [CARREÑO](#), [CASA](#), [ALPENDRE](#), [PAJAR](#), [ERA](#), [ESTANQUE-CUEVA](#), [CADENAS](#)

