

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1349
NOMBRE: CANTONERAS (2) Y SIFÓN
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: DISTRIBUCIÓN
TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS/TRONERAS
D.G.P.H.: 3-12-10-19

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: ARUCAS
LOCALIDAD: MONTAÑA BLANCA
CALLE: MONTAÑA BLANCA
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35415
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 451269 - 3111644
ALTITUD: 203
TOPONIMIA: MONTAÑA BLANCA
CARTOGRAFIA: 50-15-S
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LA URBANIZACION INDUSTRIAL MÑA. BLANCA. CUANDO SE LLEGAA LA MISMA SE SUBE POR UN CAMINO DE TIERRA A MANO DERECHA Y SE ENCUENTRA A 400 M. DEL MISMO.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: NO
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: MEDIA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: DESCONCHADOS EN ALGUNAS PAREDES, ACEQUIAS Y TUBOS ROTOS, ALGO DE COLMATACION Y UN POCO DE RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: EL AGUA VENIA DE UN ESTANQUE QUE ESTA EN LA CIMA DE LA MONTAÑA Y REGABAN LOS TERRENOS DE LA PARTE INFERIOR. HACE MAS DE 20 AÑOS QUE ESTAN ABANDONADOS, LOS RIEGOS SE ESTAN DESMANTELANDO.
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 13
DESCRIPCION: LA CANTONERA MAYOR ES DE PLANTA RECTANGULAR, DE CANTERIA Y LADRILLOS DE ARENISCA, TIENE 4 BOCAS HACIA UN LATERAL Y 3 BOCAS HACIA EL OTRO Y ADEMAS UNA DECANTADORA. EL SIFON ES DE PLANTA CUADRADA, DE CANTERIA, TOBA VOLCANICA, TIENE UNA SALIDA PARA LAS ACEQUIAS Y OTRA BOCA CON UN CIERRE METALICO.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 7
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

ARREGLAR LOS DESCONCHADOS DE LAS PAREDES, LAS ACEQUIAS Y LOS TUBOS QUE ESTAN ROTOS, LIMPIAR LA COLMATACION DE LAS MISMAS.

OBSERVACIONES

100 M. MAS ABAJO HAY UNA CANTONERA DE PLANTA RECTANGULAR, CON UN BORDE REDONDEADO, DE CANTERIA Y LADRILLOS DE ARENISCA QUE ESTA MUY DESMENTELADA Y ALGO COLMATADA DE SEDIMENTOS.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01349.jpg
NOMBRE DEL BIEN: CANTONERAS (2) Y SIFÓN

