

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1349  
NOMBRE: CANTONERAS (2) Y SIFÓN  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA  
GRUPO: DISTRIBUCIÓN  
TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS/TRONERAS  
D.G.P.H.: 3-12-10-19

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: ARUCAS  
LOCALIDAD: MONTAÑA BLANCA  
CALLE: MONTAÑA BLANCA  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35415  
TELEFONO:  
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 451269 - 3111644  
ALTITUD: 203  
TOPONIMIA: MONTAÑA BLANCA  
CARTOGRAFIA: 50-15-S  
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LA URBANIZACION INDUSTRIAL MÑA. BLANCA. CUANDO SE LLEGAA LA MISMA SE SUBE POR UN CAMINO DE TIERRA A MANO DERECHA Y SE ENCUENTRA A 400 M. DEL MISMO.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: NO  
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO  
FRAGILIDAD: MEDIA  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
OBSERVACIONES: DESCONCHADOS EN ALGUNAS PAREDES, ACEQUIAS Y TUBOS ROTOS, ALGO DE COLMATACION Y UN POCO DE RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
HISTORIA: EL AGUA VENIA DE UN ESTANQUE QUE ESTA EN LA CIMA DE LA MONTAÑA Y REGABAN LOS TERRENOS DE LA PARTE INFERIOR. HACE MAS DE 20 AÑOS QUE ESTAN ABANDONADOS, LOS RIEGOS SE ESTAN DESMANTELANDO.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ABANDONADO  
SUPERFICIE PARCELA: 13  
DESCRIPCION: LA CANTONERA MAYOR ES DE PLANTA RECTANGULAR, DE CANTERIA Y LADRILLOS DE ARENISCA, TIENE 4 BOCAS HACIA UN LATERAL Y 3 BOCAS HACIA EL OTRO Y ADEMAS UNA DECANTADORA. EL SIFON ES DE PLANTA CUADRADA, DE CANTERIA, TOBA VOLCANICA, TIENE UNA SALIDA PARA LAS ACEQUIAS Y OTRA BOCA CON UN CIERRE METALICO.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 7  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

ARREGLAR LOS DESCONCHADOS DE LAS PAREDES, LAS ACEQUIAS Y LOS TUBOS QUE ESTAN ROTOS, LIMPIAR LA COLMATACION DE LAS MISMAS.

## OBSERVACIONES

100 M. MAS ABAJO HAY UNA CANTONERA DE PLANTA RECTANGULAR, CON UN BORDE REDONDEADO, DE CANTERIA Y LADRILLOS DE ARENISCA QUE ESTA MUY DESMENTELADA Y ALGO COLMATADA DE SEDIMENTOS.

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01349.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: CANTONERAS (2) Y SIFÓN

