

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1477
NOMBRE: POZO Y ESTANQUE
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: GESTIÓN DEL AGUA
TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO HIDRÁULICO
D.G.P.H.: 3-12-32-5

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: ARUCAS
LOCALIDAD: QUINTANILLA
CALLE: CARRETERA DE SAN ANDRÉS
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35413
TELEFONO: 928 25-18-35

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446079 - 3113537

ALTITUD: 10

TOPONIMIA: QUINTANILLA

CARTOGRAFIA: 45-15-N

OBSERVACIONES: EN LA CARRETERA DE SAN ANDRES, POR QUINTANILLA, CERCA DEL KM-12, HACIA LA DERECHA, CERCA DE LA ORILLA DEL MAR.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: SI
NATURALES: SI
OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: MALO

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: UNA DE LAS PAREDES DEL POZO YA NO EXISTE (ES LA QUE DA HACIA EL MAR), ESTA COMPLETAMENTE DERRUMBADA, LO MISMO OCURRE CON LA CUBIERTA, ESTA DESTECADO. TUBERIAS Y MAQUINARIA BASTANTE OXIDADAS (TAMBIEN LAS VALLAS DEL ESTANQUE). ALGUNAS BASURAS EN LAS ESTRUCTURAS Y LAS INMEDIACIONES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: DE UNA DATACION APROXIMADA DE 70 O 80 AÑOS, CONSTRUIDO POR DON JUAN GUERRA, CON EL FIN DE ABASTECER DE AGUA A SUS PLANTACIONES DE PLATANERAS.
PARCELA

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE PARCELA: 135

DESCRIPCION: POZO, DE LADRILLO DE ADOBE (TONO BLANCO), DE PLANTA RECTANGULAR Y CUBIERTA A UN AGUA. EL ESTANQUE ES DE PLANTA CUADRADA, A BASE DE PIEDRA Y ARGAMASA (PICON Y ARENA), FORMANDO UNA ESPECIE DE BLOQUES.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO CONSOLIDADO
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

LIMPIEZA DE BASURAS Y DE ESCOMBROS QUE EXISTEN POR LOS ALREDEDORES. RESTAURAR LA MAQUINARIA, APROVECHANDO QUE CONSERVA BUENA PARTE DE LA MISMA. RESTAURAR LAS PAREDES, VOLVER A MONTAR EL MURO QUE DA AL MAR Y TAMBIEN LA CUBIERTA, TAL Y COMO LO RECUERDAN LOS VECINOS.

OBSERVACIONES

EL POZO TIENE DOS VENTANAS QUE DAN HACIA LA PISTA, UNA PUERTA HACIA EL LATERAL CONTRARIO DEL ESTANQUE Y UNA VENTANITA HACIA EL MISMO ESTANQUE. CONSERVA BASTANTE DE LA MAQUINARIA. EL TUBO SALE DEL POZO, VA AL ESTANQUE Y LO CRUZA, SALIENDO POR UN LATERAL. PERTENECE A DOS PROPIETARIOS MAS.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01477.jpg

NOMBRE DEL BIEN: POZO Y ESTANQUE

