

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1477  
NOMBRE: POZO Y ESTANQUE  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA  
GRUPO: GESTIÓN DEL AGUA  
TIPO DE ENTIDAD: CONJUNTO HIDRÁULICO  
D.G.P.H.: 3-12-32-5

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: ARUCAS  
LOCALIDAD: QUINTANILLA  
CALLE: CARRETERA DE SAN ANDRÉS  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35413  
TELEFONO: 928 25-18-35

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 446079 - 3113537

ALTITUD: 10

TOPONIMIA: QUINTANILLA

CARTOGRAFIA: 45-15-N

OBSERVACIONES: EN LA CARRETERA DE SAN ANDRES, POR QUINTANILLA, CERCA DEL KM-12, HACIA LA DERECHA, CERCA DE LA ORILLA DEL MAR.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: SI

NATURALES: SI

OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: MALO

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: UNA DE LAS PAREDES DEL POZO YA NO EXISTE (ES LA QUE DA HACIA EL MAR), ESTA COMPLETAMENTE DERRUMBADA, LO MISMO OCURRE CON LA CUBIERTA, ESTA DESTECHADO. TUBERIAS Y MAQUINARIA BASTANTE OXIDADAS (TAMBIEN LAS VALLAS DEL ESTANQUE). ALGUNAS BASURAS EN LAS ESTRUCTURAS Y LAS INMEDIACIONES.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
HISTORIA: DE UNA DATACION APROXIMADA DE 70 O 80 AÑOS, CONSTRUIDO POR DON JUAN GUERRA, CON EL FIN DE ABASTECER DE AGUA A SUS PLANTACIONES DE PLATANERAS.  
PARCELA

USO ACTUAL: ABANDONADO

SUPERFICIE PARCELA: 135

DESCRIPCION: POZO, DE LADRILLO DE ADOBE (TONO BLANCO), DE PLANTA RECTANGULAR Y CUBIERTA A UN AGUA. EL ESTANQUE ES DE PLANTA CUADRADA, A BASE DE PIEDRA Y ARGAMASA (PICÓN Y ARENA), FORMANDO UNA ESPECIE DE BLOQUES.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO

CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO CONSOLIDADO

CATALOGO MUNICIPAL:

NIVEL DE PROTECCION: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

LIMPIEZA DE BASURAS Y DE ESCOMBROS QUE EXISTEN POR LOS ALREDEDORES. RESTAURAR LA MAQUINARIA, APROVECHANDO QUE CONSERVA BUENA PARTE DE LA MISMA. RESTAURAR LAS PAREDES, VOLVER A MONTAR EL MURO QUE DA AL MAR Y TAMBIEN LA CUBIERTA, TAL Y COMO LO RECUERDAN LOS VECINOS.

## OBSERVACIONES

EL POZO TIENE DOS VENTANAS QUE DAN HACIA LA PISTA, UNA PUERTA HACIA EL LATERAL CONTRARIO DEL ESTANQUE Y UNA VENTANITA HACIA EL MISMO ESTANQUE. CONSERVA BASTANTE DE LA MAQUINARIA. EL TUBO SALE DEL POZO, VA AL ESTANQUE Y LO CRUZA, SALIENDO POR UN LATERAL. PERTENECE A DOS PROPIETARIOS MAS.

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01477.jpg

NOMBRE DEL BIEN: POZO Y ESTANQUE

