

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1929  
 NOMBRE: CASAS Y CASA-CUEVA DE LAS GALLINAS  
 TIPOLOGIA  
 AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
 GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS  
 TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS  
 D.G.P.H.: 3-20-9-45

## LOCALIZACION

DIRECCION  
 ISLA: GRAN CANARIA  
 MUNICIPIO: FIRGAS  
 LOCALIDAD: LA CRUZ  
 CALLE: CARRETERA LAS MADRES  
 NUMERO: NO  
 CODIGO POSTAL: 35430  
 TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 444267 - 3107405

ALTITUD: 530

TOPONIMIA: SAN ANTON

CARTOGRAFIA: 40-10-N

OBSERVACIONES: A unos 2'5 Km. de Firgas, nos hemos adentrado en Las Madres, accediendo a ella por un paseo empedrado que abarca todo el patio.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
 SAQUEOS: NO  
 NATURALES: SI  
 OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES:

Ha sufrido desperfectos cuando se habitaron por última vez, apareciendo basuras, muebles, poste y cables de la luz y antena de televisión; y tras abandonarlas con incidencia de la colonización vegetal, caída de techos y muros, grietas, des-conchado y maderas de techos, puertas y ventanas podridas.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
 ANTIGUEDAD: SIGLO XIX  
 HISTORIA:  
 Una de las primeras viviendas de cuevas de Matos y paso obligado de los que seguían el camino hacia las madres por la A-cequia Real.  
 PARCELA  
 USO ACTUAL: ABANDONADO  
 SUPERFICIE PARCELA: 101  
 DESCRIPCION:  
 Conjunto de cuatro casas exentas y una habitación y retrete cueva. Realizadas en piedra y barro y alucidas con cal, presentan techo a dos aguas con teja árabe e interior de cañas excepto las dos laterales con tejado inclinado. Las esquinas presentan bloques de cantería para refuerzo en todas las viviendas.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
 DECLARACION B.I.C.  
 B.I.C.: NO  
 CLASIFICACION DEL SUELO:  
 CATALOGO MUNICIPAL:  
 NIVEL DE PROTECCION: 8  
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
 GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

Restauración y acondicionamiento, pudiendo ser transformada en un albergue rural. Se sugiere la limpieza de basuras y la eliminación de malas hierbas, así como el arreglo de algunos muros y la techumbre de al menos dos de las casas exentas.

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01929.jpg

NOMBRE DEL BIEN: CASAS Y CASA-CUEVA DE LAS GALLINAS

