

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1929
 NOMBRE: CASAS Y CASA-CUEVA DE LAS GALLINAS
 TIPOLOGIA
 AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
 GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS
 TIPO DE ENTIDAD: DEPENDENCIAS ANEXAS
 D.G.P.H.: 3-20-9-45

LOCALIZACION

DIRECCION
 ISLA: GRAN CANARIA
 MUNICIPIO: FIRGAS
 LOCALIDAD: LA CRUZ
 CALLE: CARRETERA LAS MADRES
 NUMERO: NO
 CODIGO POSTAL: 35430
 TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 444267 - 3107405

ALTITUD: 530

TOPONIMIA: SAN ANTON

CARTOGRAFIA: 40-10-N

OBSERVACIONES: A unos 2'5 Km. de Firgas, nos hemos adentrado en Las Madres, accediendo a ella por un paseo empedrado que abarca todo el patio.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO
 SAQUEOS: NO
 NATURALES: SI
 OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR

FRAGILIDAD: ALTA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES:

Ha sufrido desperfectos cuando se habitaron por última vez, apareciendo basuras, muebles, poste y cables de la luz y antena de televisión; y tras abandonarlas con incidencia de la colonización vegetal, caída de techos y muros, grietas, des-
 -conchado y maderas de techos, puertas y ventanas podridas.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
 ANTIGUEDAD: SIGLO XIX
 HISTORIA:
 Una de las primeras viviendas de cuevas de Matos y paso obligado de los que seguían el camino hacia las madres por la A-cequia Real.
 PARCELA
 USO ACTUAL: ABANDONADO
 SUPERFICIE PARCELA: 101
 DESCRIPCION:
 Conjunto de cuatro casas exentas y una habitación y retrete cueva. Realizadas en piedra y barro y alucidas con cal, presentan techo a dos aguas con teja árabe e interior de cañas excepto las dos laterales con tejado inclinado. Las esquinas presentan bloques de cantería para refuerzo en todas las viviendas.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
 DECLARACION B.I.C.
 B.I.C.: NO
 CLASIFICACION DEL SUELO:
 CATALOGO MUNICIPAL:
 NIVEL DE PROTECCION: 8
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:
 GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

Restauración y acondicionamiento, pudiendo ser transformada en un albergue rural. Se sugiere la limpieza de basuras y la eliminación de malas hierbas, así como el arreglo de algunos muros y la techumbre de al menos dos de las casas exentas.

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01929.jpg

NOMBRE DEL BIEN: CASAS Y CASA-CUEVA DE LAS GALLINAS

