

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1944
NOMBRE: ESTANQUE
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: ALMACENAMIENTO
TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES
D.G.P.H.: 3-20-9-4

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: FIRGAS
LOCALIDAD: LA CRUZ
CALLE: PEREZ GALDOS
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35435
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 445137 - 3108530
ALTITUD: 545
TOPONIMIA: LOMO LAZARO
CARTOGRAFIA: 45-10-N
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DE LA CALLE PEREZ GALDOS YENDO EN DIRECCIÓN A LA CRUZ DE FIRGAS Y A UNOS 100 METROS DE LA ENTRADA DESDE LA CARRETERA D E FIRGAS.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: SI
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: ALTERACIONES NATURALES: COLONIZACION VEGETAL EN LOS ALREDEDORES. ALTERACIONES ANTROPICAS: VALLADO ALREDEDOR, BASURAS EN LOS ALREDEDORES Y EN EL INTERIOR DEL ESTANQUE.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XIX
HISTORIA: ES UN ESTANQUE CONSTRUIDO PARA TENER AGUA CON QUE REGAR LOS CULTIVOS QUE TIENE A SUS PIES Y SOLO RECIBE AGUA DE LLUVIA. LO ALBEAN DE VEZ EN CUANDO. EN LOS CULTIVOS QUE HAY AL LADO SE PLANTAN PAPAS.
PARCELA
USO ACTUAL: ORIGINARIO
SUPERFICIE PARCELA: 21
DESCRIPCION: ESTANQUE DE PLANTA RECTANGULAR, EXCAVADO PARTE EN LA LADERA. PRESENTA MURO REALIZADO CON PIEDRA, RIPIOS, CAL Y ARENA. SE ENCUENTRA ENCALADO EN SU INTERIOR.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

LIMPIAR LOS ALREDEDORES E INTERIOR DE BASURAS Y VEGETACIÓN. SUSTITUIR EL VALLADO POR UNO QUE NO ALTERE TANTO EL PAISAJE.

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01944.jpg
NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE

