

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 1944  
NOMBRE: ESTANQUE  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA  
GRUPO: ALMACENAMIENTO  
TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES  
D.G.P.H.: 3-20-9-4

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: FIRGAS  
LOCALIDAD: LA CRUZ  
CALLE: PEREZ GALDOS  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35435  
TELEFONO:  
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 445137 - 3108530  
ALTITUD: 545  
TOPONIMIA: LOMO LAZARO  
CARTOGRAFIA: 45-10-N  
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DE LA CALLE PEREZ GALDOS YENDO EN DIRECCIÓN A LA CRUZ DE FIRGAS Y A UNOS 100 METROS DE LA ENTRADA DESDE LA CARRETERA D E FIRGAS.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: SI  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: SI  
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO  
FRAGILIDAD: BAJA  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
OBSERVACIONES: ALTERACIONES NATURALES: COLONIZACION VEGETAL EN LOS ALREDEDORES. ALTERACIONES ANTROPICAS: VALLADO ALREDEDOR, BASURAS EN LOS ALREDEDORES Y EN EL INTERIOR DEL ESTANQUE.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XIX  
HISTORIA: ES UN ESTANQUE CONSTRUIDO PARA TENER AGUA CON QUE REGAR LOS CULTIVOS QUE TIENE A SUS PIES Y SOLO RECIBE AGUA DE LLUVIA. LO ALBEAN DE VEZ EN CUANDO. EN LOS CULTIVOS QUE HAY AL LADO SE PLANTAN PAPAS.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ORIGINARIO  
SUPERFICIE PARCELA: 21  
DESCRIPCION: ESTANQUE DE PLANTA RECTANGULAR, EXCAVADO PARTE EN LA LADERA. PRESENTA MURO REALIZADO CON PIEDRA, RIPIOS, CAL Y ARENA. SE ENCUENTRA ENCALADO EN SU INTERIOR.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO:  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 6  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

LIMPIAR LOS ALREDEDORES E INTERIOR DE BASURAS Y VEGETACIÓN. SUSTITUIR EL VALLADO POR UNO QUE NO ALTERE TANTO EL PAISAJE.

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 01944.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE

