



INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 2753
NOMBRE: [DECANTADORA](#)
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: [HIDRÁULICA](#)
GRUPO: [DISTRIBUCIÓN](#)
TIPO DE ENTIDAD: [DECANTADORAS O FILTROS](#)
D.G.P.H.: 3-34-8-26

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: [GRAN CANARIA](#)
MUNICIPIO: [INGENIO](#)
LOCALIDAD: [EL LIRÓN](#)
CALLE: [EL LIRON](#)
NUMERO: [NO](#)
CODIGO POSTAL: [35250](#)
TELEFONO: [928 18-00-67](#)
UTM (CUADRANTE-X-Y): [28 - 456398 - 3087598](#)
ALTITUD: [300](#)
TOPONIMIA: [EL LIRON](#)
CARTOGRAFIA: [55-90-S](#)
OBSERVACIONES: [EL BIEN SE ENCUENTRA A 200 M. DEL INICIO DE LA CALLE, A LA IZQUIERDA, JUNTO A UN CORRAL Y UN ALPENDRE.](#)

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: [SI](#)
SAQUEOS: [NO](#)
NATURALES: [SI](#)
OTRAS: [NO](#)
ESTADO DE CONSERVACION: [REGULAR](#)
FRAGILIDAD: [MEDIA](#)
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: [BAJO](#)
OBSERVACIONES: [PRESENTA TIERRA EN EL INTERIOR.](#)

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: [SIGLO XX](#)
HISTORIA:
PARCELA
USO ACTUAL: [ABANDONADO](#)
SUPERFICIE PARCELA: [3](#)
DESCRIPCION: [DECANTADORA RECTANGULAR HECHA EN PIEDRA, CON POSTERIOR ENCALADO. ESTA CONECTADA A UNA ACEQUIA.](#)

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: [NO](#)
CLASIFICACION DEL SUELO: [RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA](#)
CATALOGO MUNICIPAL: [NO HAY](#)
NIVEL DE PROTECCION: [5](#)
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

[ESTOS TERRENOS SE ENCUENTRAN EN VENTA.](#)

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: [02753.jpg](#)
NOMBRE DEL BIEN: [DECANTADORA](#)

