

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 2753  
NOMBRE: [DECANTADORA](#)  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: [HIDRÁULICA](#)  
GRUPO: [DISTRIBUCIÓN](#)  
TIPO DE ENTIDAD: [DECANTADORAS O FILTROS](#)  
D.G.P.H.: 3-34-8-26

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: [GRAN CANARIA](#)  
MUNICIPIO: [INGENIO](#)  
LOCALIDAD: [EL LIRÓN](#)  
CALLE: [EL LIRON](#)  
NUMERO: [NO](#)  
CODIGO POSTAL: [35250](#)  
TELEFONO: [928 18-00-67](#)  
UTM (CUADRANTE-X-Y): [28 - 456398 - 3087598](#)  
ALTITUD: [300](#)  
TOPONIMIA: [EL LIRON](#)  
CARTOGRAFIA: [55-90-S](#)  
OBSERVACIONES: [EL BIEN SE ENCUENTRA A 200 M. DEL INICIO DE LA CALLE, A LA IZQUIERDA, JUNTO A UN CORRAL Y UN ALPENDRE.](#)

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: [SI](#)  
SAQUEOS: [NO](#)  
NATURALES: [SI](#)  
OTRAS: [NO](#)  
ESTADO DE CONSERVACION: [REGULAR](#)  
FRAGILIDAD: [MEDIA](#)  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: [BAJO](#)  
OBSERVACIONES: [PRESENTA TIERRA EN EL INTERIOR.](#)

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: [SIGLO XX](#)  
HISTORIA:  
PARCELA  
USO ACTUAL: [ABANDONADO](#)  
SUPERFICIE PARCELA: [3](#)  
DESCRIPCION: [DECANTADORA RECTANGULAR HECHA EN PIEDRA, CON POSTERIOR ENCALADO. ESTA CONECTADA A UNA ACEQUIA.](#)

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: [NO](#)  
CLASIFICACION DEL SUELO: [RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA](#)  
CATALOGO MUNICIPAL: [NO HAY](#)  
NIVEL DE PROTECCION: [5](#)  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

## OBSERVACIONES

[ESTOS TERRENOS SE ENCUENTRAN EN VENTA.](#)

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: [02753.jpg](#)  
NOMBRE DEL BIEN: [DECANTADORA](#)

