



INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 2753
NOMBRE: DECANTADORA
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: DISTRIBUCIÓN
TIPO DE ENTIDAD: DECANTADORAS O FILTROS
D.G.P.H.: 3-34-8-26

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: INGENIO
LOCALIDAD: EL LIRÓN
CALLE: EL LIRON
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35250
TELEFONO: 928 18-00-67
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 456398 - 3087598
ALTITUD: 300
TOPONIMIA: EL LIRON
CARTOGRAFIA: 55-90-S
OBSERVACIONES: EL BIEN SE ENCUENTRA A 200 M. DEL INICIO DE LA CALLE, A LA IZQUIERDA, JUNTO A UN CORRAL Y UN ALPENDRE.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: SI
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: NO
ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: MEDIA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: BAJO
OBSERVACIONES: PRESENTA TIERRA EN EL INTERIOR.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 3
DESCRIPCION: DECANTADORA RECTANGULAR HECHA EN PIEDRA, CON POSTERIOR ENCALADO. ESTA CONECTADA A UNA ACEQUIA.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 5
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

ESTOS TERRENOS SE ENCUENTRAN EN VENTA.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 02753.jpg
NOMBRE DEL BIEN: DECANTADORA

