

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 3149
NOMBRE: MUROS
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
GRUPO: PAISAJES ETNOGRÁFICOS
TIPO DE ENTIDAD: ÁREAS EXTENSAS
D.G.P.H.: 3-43-24-4

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LOCALIDAD: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35018
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 456607 - 3111321
ALTITUD: 25
TOPONIMIA: CARRETERA DEL RICÓN
CARTOGRAFIA: 55-15-S
OBSERVACIONES: SIGUIENDO LA CARRETERA DEL RICÓN, JUSTO A LA SALIDA DEL TUNEL DEL RICÓN.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: SI
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: NO
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: A PESAR DE TODAS LAS REMODELACIONES QUE HA SUFRIDO LA ZONA, EL MURO SE CONSERVA EN BUEN ESTADO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 20
DESCRIPCION: MURO DE PIEDRAS IRREGULARES, DE ARGAMASA.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

DEBERIA PROTEGERSE POR SER UNO DE LOS POCOS TESTIGOS DE MUROS QUE QUEDAN DENTRO DE LA CIUDAD.

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03149.jpg
NOMBRE DEL BIEN: MUROS

