

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 3149  
NOMBRE: MUROS  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
GRUPO: PAISAJES ETNOGRÁFICOS  
TIPO DE ENTIDAD: ÁREAS EXTENSAS  
D.G.P.H.: 3-43-24-4

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
LOCALIDAD: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)  
CALLE:  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35018  
TELEFONO:  
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 456607 - 3111321  
ALTITUD: 25  
TOPONIMIA: CARRETERA DEL RICÓN  
CARTOGRAFIA: 55-15-S  
OBSERVACIONES: SIGUIENDO LA CARRETERA DEL RICÓN, JUSTO A LA SALIDA DEL TUNEL DEL RICÓN.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: SI  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: NO  
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO  
FRAGILIDAD: BAJA  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
OBSERVACIONES: A PESAR DE TODAS LAS REMODELACIONES QUE HA SUFRIDO LA ZONA, EL MURO SE CONSERVA EN BUEN ESTADO.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
HISTORIA:  
PARCELA  
USO ACTUAL: ABANDONADO  
SUPERFICIE PARCELA: 20  
DESCRIPCION: MURO DE PIEDRAS IRREGULARES, DE ARGAMASA.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO:  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 6  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

DEBERIA PROTEGERSE POR SER UNO DE LOS POCOS TESTIGOS DE MUROS QUE QUEDAN DENTRO DE LA CIUDAD.

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 03149.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: MUROS

