

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6455  
 NOMBRE: CASA, ALPENDRE Y PAJERO  
 TIPOLOGIA  
 AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
 GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS  
 TIPO DE ENTIDAD: FINCAS COMPLETAS  
 D.G.P.H.: 3-73-5-10

## LOCALIZACION

DIRECCION  
 ISLA: GRAN CANARIA  
 MUNICIPIO: TEROR  
 LOCALIDAD: HUERTAS DEL PALMAR  
 CALLE: EL LOMO  
 NUMERO: 18  
 CODIGO POSTAL: 35339  
 TELEFONO:  
 UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447819 - 3106506  
 ALTITUD: 450  
 TOPONIMIA: EL LOMO  
 CARTOGRAFIA: 45-10-S  
 OBSERVACIONES: BAJANDO A LA DERECHA Y CASI AL PRINCIPIO.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
 SAQUEOS: NO  
 NATURALES: SI  
 OTRAS: NO  
 ESTADO DE CONSERVACION: BUENO  
 FRAGILIDAD: BAJA  
 VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
 OBSERVACIONES: LA PARTE TRASERA DEL PAJERO HA SIDO PINTADA. HAY UN POSTE DE LUZ EN UNA DE LAS PAREDES Y UN BIDON DE AGUA EN EL TECHO DEL ALPENDE. ALGUNAS TEJAS ESTAN SUELTAS. HAN COLOCADO PLANTAS RASTRERAS EN LA PARED DEL ALPENDE. CIERTO DESMANTELAMIENTO EN EL ALPENDE.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
 ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
 HISTORIA: ESTE CONJUNTO FUE CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A CIERTA CANTIDAD DE ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS Y A LA FAMILIA EN GENERAL. T AMBIEN DABAN ABONO A LOS CULTIVOS.  
 PARCELA  
 USO ACTUAL: ABANDONADO  
 SUPERFICIE PARCELA: 72  
 DESCRIPCION: ES UN CONJUNTO FORMADO POR UNA CASA, UN ALPENDE Y UN PAJERO. ESTAN REALIZADOS CON PIEDRA SECA RIPIADA. LOS TECHOS SON A UNA Y DOS AGUAS Y DE TEJAS. TIENEN SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
 DECLARACION B.I.C.  
 B.I.C.: NO  
 CLASIFICACION DEL SUELO:  
 CATALOGO MUNICIPAL:  
 NIVEL DE PROTECCION: 6  
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
 GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

ARREGLO DE LAS TEJAS QUE ESTAN SUELTAS. TRATAR DE INTEGRAR EL POSTE DE LUZ POR EJEMPLO SUSTITUYENDOLO POR MADERA O PINTARLO (AL IGUAL QUE EL CEMENTO) DE MARRON. LA TRASERA DEL PAJERO, QUE ES LO QUE ESTA PINTADO, SE PODRIA QUEDAR ASI O BIEN QUITARLE LA PINTURA.

## OBSERVACIONES

COMO ALPENDRE Y PAJERO ESTAN ABANDONADOS PERO EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN PARA GUARDAR TRASTOS O APEROS DE LABRANZA Y COMO VIVIENDA DE FIN DE SEMANA YA QUE POSEE UN BIDON DE AGUA Y TUBERIA QUE VAN HACIA EL PAJERO. ESTO ES BASTANTE USUAL EN LA ZONA. CALIFICACION DE "ASENTAMIENTO RURAL".

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06455.jpg  
 NOMBRE DEL BIEN: CASA, ALPENDRE Y PAJERO

