

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6455
 NOMBRE: CASA, ALPENDRE Y PAJERO
 TIPOLOGIA
 AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
 GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS
 TIPO DE ENTIDAD: FINCAS COMPLETAS
 D.G.P.H.: 3-73-5-10

LOCALIZACION

DIRECCION
 ISLA: GRAN CANARIA
 MUNICIPIO: TEROR
 LOCALIDAD: HUERTAS DEL PALMAR
 CALLE: EL LOMO
 NUMERO: 18
 CODIGO POSTAL: 35339
 TELEFONO:
 UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447819 - 3106506
 ALTITUD: 450
 TOPONIMIA: EL LOMO
 CARTOGRAFIA: 45-10-S
 OBSERVACIONES: BAJANDO A LA DERECHA Y CASI AL PRINCIPIO.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
 DESTRUCCION POR OBRAS: NO
 SAQUEOS: NO
 NATURALES: SI
 OTRAS: NO
 ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
 FRAGILIDAD: BAJA
 VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
 OBSERVACIONES: LA PARTE TRASERA DEL PAJERO HA SIDO PINTADA. HAY UN POSTE DE LUZ EN UNA DE LAS PAREDES Y UN BIDON DE AGUA EN EL TECHO DEL ALPENDE. ALGUNAS TEJAS ESTAN SUELTAS. HAN COLOCADO PLANTAS RASTRERAS EN LA PARED DEL ALPENDE. CIERTO DESMANTELAMIENTO EN EL ALPENDE.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
 ANTIGUEDAD: SIGLO XX
 HISTORIA: ESTE CONJUNTO FUE CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A CIERTA CANTIDAD DE ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS Y A LA FAMILIA EN GENERAL. T AMBIEN DABAN ABONO A LOS CULTIVOS.
 PARCELA
 USO ACTUAL: ABANDONADO
 SUPERFICIE PARCELA: 72
 DESCRIPCION: ES UN CONJUNTO FORMADO POR UNA CASA, UN ALPENDE Y UN PAJERO. ESTAN REALIZADOS CON PIEDRA SECA RIPIADA. LOS TECHOS SON A UNA Y DOS AGUAS Y DE TEJAS. TIENEN SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
 DECLARACION B.I.C.
 B.I.C.: NO
 CLASIFICACION DEL SUELO:
 CATALOGO MUNICIPAL:
 NIVEL DE PROTECCION: 6
 INTERVENCIONES PERMITIDAS:
 GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

ARREGLO DE LAS TEJAS QUE ESTAN SUELTAS. TRATAR DE INTEGRAR EL POSTE DE LUZ POR EJEMPLO SUSTITUYENDOLO POR MADERA O PINTARLO (AL IGUAL QUE EL CEMENTO) DE MARRON. LA TRASERA DEL PAJERO, QUE ES LO QUE ESTA PINTADO, SE PODRIA QUEDAR ASI O BIEN QUITARLE LA PINTURA.

OBSERVACIONES

COMO ALPENDRE Y PAJERO ESTAN ABANDONADOS PERO EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN PARA GUARDAR TRASTOS O APEROS DE LABRANZA Y COMO VIVIENDA DE FIN DE SEMANA YA QUE POSEE UN BIDON DE AGUA Y TUBERIA QUE VAN HACIA EL PAJERO. ESTO ES BASTANTE USUAL EN LA ZONA. CALIFICACION DE "ASENTAMIENTO RURAL".

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06455.jpg
 NOMBRE DEL BIEN: CASA, ALPENDRE Y PAJERO

