

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6458
NOMBRE: CASA DE ALTO Y BAJO
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
GRUPO: ALMACENES
TIPO DE ENTIDAD: GRANO (GRANERO)
D.G.P.H.: 3-73-5-4

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: TEROR
LOCALIDAD: HUERTAS DEL PALMAR
CALLE: EL TARTAGUILLO
NUMERO: 31
CODIGO POSTAL: 35339
TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447184 - 3106552
ALTITUD: 510
TOPONIMIA: EL TARTAGUILLO
CARTOGRAFIA: 45-10-S

OBSERVACIONES: EN EL NUMERO 30 DE LA CALLE SINENCIO YANEZ HAY UN SENDERO QUE BAJA, QUE ES LA CALLE EL TARTAGUILLO Y QUE VA DIRECTAMENTE A ESTE CONJUNTO.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR
FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCION MAS PEQUEÑA ESTA DETERIORADA, EL TECHO ESTA T ODO CUBIERTO DE VEGETACION Y SEGUN LOS VECINOS, LOS LAGARTOS TIENEN LAS PAREDES Y TECHOS BASTANTE DESTROZADOS AL IGUAL QUE EL INTERIOR. TEJAS SUELTAS Y VEGETACION EN LOS ALREDEDORES Y TECHO. MADERAS EN MAL ESTADO. LA CASA ESTA SIENDO REFORMADA CON BLOQUES DE HORMIGON.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XIX
HISTORIA: SEGUN CUENTAN LOS VECINOS, LOS QUE CONSTRUYERON ESTAS CASAS YA NO VIVEN, SOLO SUS HEREDEROS. FUE GRANERO LA PARTE ALTA Y LA PARTE BAJA PARA GUARDAR TRASTOS. HACE UNOS 40-50 AÑOS VIVIO UNA FAMILIA Y TRAS SU MUERTE LA CASA SE FUE A BANDONANDO Y DETERIORANDO.
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 100

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES DE ESTILO TRADICIONAL CANARIO. ESTAN REALIZADAS CON PIEDRAS, SILLARES DE CANTERIA DE ARUCAS Y RIPIOS. TECHOS A UNA Y DOS AGUAS CON TEJA. LA CASA ES DE DOS PLANTAS COMUNICADAS EN EL EXTERIOR POR UNOS ESCALONES Y UN PEQUEÑO BALCON. AL LADO ESTA HAY UNA CASA D ESIMILARES CARACTERISTICAS Y DE UNA SOLA PLANTA.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

PRIMERAMENTE HABRIA QUE QUITAR LA VEGETACION QUE HA IDO CRECIENDO EN LOS ALREDEDORES Y EN LOS MUROS. POSTERIORMENTE HABRIA QUE RESTAURAR CON TECNICAS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINALES TRATANDO DE INTEGRAR LOS BLOQUES DE HORMIGON QUE ESTAN COLOCANDO.

OBSERVACIONES

PERTENECE A VARIOS HEREDEROS. ADEMAS DEL NUMERO 1, TAMBIEN TIENE EL 122 (NUMERO ANTIGUO). LO QUE FUE ELPAJERO ESTA SIENDO UTILIZADO COMO TRASTERO EN LA ACTUALIDAD. CALIFICACION DE "ASENTAMIENTO RURAL"

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06458.jpg
NOMBRE DEL BIEN: CASA DE ALTO Y BAJO

