

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6458  
NOMBRE: CASA DE ALTO Y BAJO  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
GRUPO: ALMACENES  
TIPO DE ENTIDAD: GRANO (GRANERO)  
D.G.P.H.: 3-73-5-4

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: TEROR  
LOCALIDAD: HUERTAS DEL PALMAR  
CALLE: EL TARTAGUILLO  
NUMERO: 31  
CODIGO POSTAL: 35339  
TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447184 - 3106552  
ALTITUD: 510  
TOPONIMIA: EL TARTAGUILLO  
CARTOGRAFIA: 45-10-S

OBSERVACIONES: EN EL NUMERO 30 DE LA CALLE SINENCIO YANEZ HAY UN SENDERO QUE BAJA, QUE ES LA CALLE EL TARTAGUILLO Y QUE VA DIRECTAMENTE A ESTE CONJUNTO.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR  
FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCION MAS PEQUEÑA ESTA DETERIORADA, EL TECHO ESTA T ODO CUBIERTO DE VEGETACION Y SEGUN LOS VECINOS, LOS LAGARTOS TIENEN LAS PAREDES Y TECHOS BASTANTE DESTROZADOS AL IGUAL QUE EL INTERIOR. TEJAS SUELTAS Y VEGETACION EN LOS ALREDEDORES Y TECHO. MADERAS EN MAL ESTADO. LA CASA ESTA SIENDO REFORMADA CON BLOQUES DE HORMIGON.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XIX  
HISTORIA: SEGUN CUENTAN LOS VECINOS, LOS QUE CONSTRUYERON ESTAS CASAS YA NO VIVEN, SOLO SUS HEREDEROS. FUE GRANERO LA PARTE ALTA Y LA PARTE BAJA PARA GUARDAR TRASTOS. HACE UNOS 40-50 AÑOS VIVIO UNA FAMILIA Y TRAS SU MUERTE LA CASA SE FUE A BANDONANDO Y DETERIORANDO.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ABANDONADO  
SUPERFICIE PARCELA: 100

DESCRIPCION: SE TRATA DE UN CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES DE ESTILO TRADICIONAL CANARIO. ESTAN REALIZADAS CON PIEDRAS, SILLARES DE CANTERIA DE ARUCAS Y RIPIOS. TECHOS A UNA Y DOS AGUAS CON TEJA. LA CASA ES DE DOS PLANTAS COMUNICADAS EN EL EXTERIOR POR UNOS ESCALONES Y UN PEQUEÑO BALCON. AL LADO ESTA HAY UNA CASA D ESIMILARES CARACTERISTICAS Y DE UNA SOLA PLANTA.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO:  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 6  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

PRIMERAMENTE HABRIA QUE QUITAR LA VEGETACION QUE HA IDO CRECIENDO EN LOS ALREDEDORES Y EN LOS MUROS. POSTERIORMENTE HABRIA QUE RESTAURAR CON TECNICAS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ORIGINALES TRATANDO DE INTEGRAR LOS BLOQUES DE HORMIGON QUE ESTAN COLOCANDO.

## OBSERVACIONES

PERTENECE A VARIOS HEREDEROS. ADEMAS DEL NUMERO 1, TAMBIEN TIENE EL 122 (NUMERO ANTIGUO). LO QUE FUE ELPAJERO ESTA SIENDO UTILIZADO COMO TRASTERO EN LA ACTUALIDAD. CALIFICACION DE "ASENTAMIENTO RURAL"

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06458.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: CASA DE ALTO Y BAJO

