

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6583
NOMBRE: FINCA AGRÍCOLA (CASA, ALPENDRE, PAJERO, ESTANQUE Y TERRENOS)
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA
GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS
TIPO DE ENTIDAD: FINCAS COMPLETAS
D.G.P.H.: 3-73-6-41

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: TEROR
LOCALIDAD: MIRAFLORES
CALLE: EL HORNILLO
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35338
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447929 - 3104446
ALTITUD: 480
TOPONIMIA: EL HORNILLO
CARTOGRAFIA: 45-05-N
OBSERVACIONES: A UNOS 300 METROS DE LA VUELTA MUJICA Y BAJO LA CARRETERA.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: SI
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: EL ALPENDRE TIENE VEGETACION EN EL TECHO Y UNA PUERTA METALICA.
HAY UN POSTE DE LUZ EN LA PARED. LOS ALREDEDORES DE LA CASA TIENEN BASTANTE
BASURA. EL TECHO DEL HORNO LO HAN CUBIERTO DE CEMENTO.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: ESTE LUGAR FUE CONSTRUIDO Y ACONDICIONADO PARA VIVIR UNA FAMILIA Y PODER SOBREVIVIR POR SUS PROPIOS MEDIOS CULTIVANDO LOS TERRENOS, CUIDANDO A LOS ANIMALES Y ALIMENTANDOSE DE ELLOS.
PARCELA
USO ACTUAL: ORIGINARIO
SUPERFICIE PARCELA: 10000
DESCRIPCION: ES UN CONJUNTO FORMADO POR VARIAS CONSTRUCCIONES Y TERRENOS CON BANCALES DE PIEDRA SECA. HAY UNA CASA DE FORMA RECTANGULAR CON CUBIERTA PLANA Y REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO. LOS ALPENDRES Y PAJERO SON DOS CONSTRUCCIONES DE TECHOS A UNA Y DOS AGUAS DE TEJA. SON DE PIEDRA, BARRO, CAL Y SILLARES DE CANTERIA. EN LA TRASERA, UN ESTANQUE DE MEDIANAS DIMENSIONES.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE ASENTAMIENTO RURAL
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

QUITAR LA VEGETACION, QUITAR O CUBRIR EL CEMENTO QUE LE HAN COLOCADO AL HORNO Y PRINCIPALMENTE LIMPIAR LOS ALREDEDORES DE LA CASA YA QUE ES LO QUE MAS DESENTONA EN EL LUGAR.

OBSERVACIONES

TODO ESTA EN USO, TANTO EL ESTANQUE, COMO EL ALPENDRE Y EL PAJERO O COMO LA CASA. EN LA TRASERA DE ESTALTIMA HAY UN HORNO DE PAN INTEGRADO EN LA CASA. ES DE PIEDRA, BARRO Y CAL. LOS TERRENOS ESTAN DEDICADOS PRINCIPALMENTE AL CULTIVO DE PAPAS, FRUTALES Y HORTALIZAS.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06583.jpg
NOMBRE DEL BIEN: FINCA AGRÍCOLA (CASA, ALPENDRE, PAJERO, ESTANQUE Y TERRENOS)

