

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 6583  
NOMBRE: FINCA AGRÍCOLA (CASA, ALPENDRE, PAJERO, ESTANQUE Y TERRENOS)  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: AGRICULTURA  
GRUPO: FINCAS AGRÍCOLAS  
TIPO DE ENTIDAD: FINCAS COMPLETAS  
D.G.P.H.: 3-73-6-41

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: TEROR  
LOCALIDAD: MIRAFLORES  
CALLE: EL HORNILLO  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35338  
TELEFONO:  
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 447929 - 3104446  
ALTITUD: 480  
TOPONIMIA: EL HORNILLO  
CARTOGRAFIA: 45-05-N  
OBSERVACIONES: A UNOS 300 METROS DE LA VUELTA MUJICA Y BAJO LA CARRETERA.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES  
DESTRUCCION POR OBRAS: NO  
SAQUEOS: NO  
NATURALES: SI  
OTRAS: SI  
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO  
FRAGILIDAD: BAJA  
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO  
OBSERVACIONES: EL ALPENDRE TIENE VEGETACION EN EL TECHO Y UNA PUERTA METALICA.  
HAY UN POSTE DE LUZ EN LA PARED. LOS ALREDEDORES DE LA CASA TIENEN BASTANTE  
BASURA. EL TECHO DEL HORNO LO HAN CUBIERTO DE CEMENTO.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XX  
HISTORIA: ESTE LUGAR FUE CONSTRUIDO Y ACONDICIONADO PARA VIVIR UNA FAMILIA Y PODER SOBREVIVIR POR SUS PROPIOS MEDIOS CULTIVANDO LOS TERRENOS, CUIDANDO A LOS ANIMALES Y ALIMENTANDOSE DE ELLOS.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ORIGINARIO  
SUPERFICIE PARCELA: 10000  
DESCRIPCION: ES UN CONJUNTO FORMADO POR VARIAS CONSTRUCCIONES Y TERRENOS CON BANCALES DE PIEDRA SECA. HAY UNA CASA DE FORMA RECTANGULAR CON CUBIERTA PLANA Y REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO. LOS ALPENDRES Y PAJERO SON DOS CONSTRUCCIONES DE TECHOS A UNA Y DOS AGUAS DE TEJA. SON DE PIEDRA, BARRO, CAL Y SILLARES DE CANTERIA. EN LA TRASERA, UN ESTANQUE DE MEDIANAS DIMENSIONES.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE ASENTAMIENTO RURAL  
CATALOGO MUNICIPAL:  
NIVEL DE PROTECCION: 6  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

QUITAR LA VEGETACION, QUITAR O CUBRIR EL CEMENTO QUE LE HAN COLOCADO AL HORNO Y PRINCIPALMENTE LIMPIAR LOS ALREDEDORES DE LA CASA YA QUE ES LO QUE MAS DESENTONA EN EL LUGAR.

## OBSERVACIONES

TODO ESTA EN USO, TANTO EL ESTANQUE, COMO EL ALPENDRE Y EL PAJERO O COMO LA CASA. EN LA TRASERA DE ESTALTIMA HAY UN HORNO DE PAN INTEGRADO EN LA CASA. ES DE PIEDRA, BARRO Y CAL. LOS TERRENOS ESTAN DEDICADOS PRINCIPALMENTE AL CULTIVO DE PAPAS, FRUTALES Y HORTALIZAS.

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 06583.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: FINCA AGRÍCOLA (CASA, ALPENDRE, PAJERO, ESTANQUE Y TERRENOS)

