

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 7471  
NOMBRE: ESTANQUE BLANCO  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA  
GRUPO: ALMACENAMIENTO  
TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES CUEVA  
D.G.P.H.: 3-78-19-26

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: VALSEQUILLO  
LOCALIDAD: TENTENIGUADA  
CALLE:  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35216  
TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 448648 - 3096446

ALTITUD: 830

TOPONIMIA: LA LADERA

CARTOGRAFIA: 45-00-S

OBSERVACIONES: PARTIENDO DEL NUCLEO DE TENTENIGUADA TOMAR LA PISTA DE CEMENTO EMPINADA DE LA IZQUIERDA ANTES DE LLEGARAL Nº 7 DE LA CALLE, Y LUEGO S EGUIR EL CAMINO. EL BIEN ESTA TRAS UNOS ENTANQUES Y UNA HIGUERA.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: NO

OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: ALTO

OBSERVACIONES: ARREGLOS EN EL SALIDERO: COLOCACION DE CUARTO DE BLOQUES. ACCESOS SUPERIORES PARCIALMENTE CERRADOS CON MALLA. IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON PINTURA.

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:  
ANTIGUEDAD: SIGLO XIX  
HISTORIA: ES UN DE LOS ESTANQUES MAYORES DE TENTENIGUADA. EL NOMBRE DE "BLANCO" HACE REFERENCIA A LA FAMILIA PROPIETARIA DEL MISMO. JUNTO AL ESTANQUE PASABA UNO DE LOS DOS CAMINOS QUE VENIAN DE LAS CASAS BLANCAS.  
PARCELA  
USO ACTUAL: ORIGINARIO  
SUPERFICIE PARCELA: 130  
DESCRIPCION: ESTANQUE-CUEVA EXCAVADO EN AGLOMERADO VOLCANICO DE GRANDES DIMENSIONES Y CAPACIDAD. PRESENTA PLANTA RECTANGULAR IRREGULAR CON UNA INCISION A MODO DE GALERIA DE LA QUE SE RECOGIA AGUA. 2 CANTONERAS EN ACCESO Y BOCA.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:  
DECLARACION B.I.C.  
B.I.C.: NO  
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO PROTECCIÓN INTEGRAL  
CATALOGO MUNICIPAL: NO ESTA  
NIVEL DE PROTECCION: 7  
INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

## OBSERVACIONES

EL PISO LO TIENE A 2 ALTURAS, TIENE ESCALERA DE ACCESO EXCAVADA EN EL TERRENO. LAS ABERTURAS AL EXTERIOR SON REDUCIDAS EN CUANTO A TAMAÑO: PEQUEÑOS HUECOS. ENTRABAN EN BARQUILLAS PARA CON MOÑIGAS DE BURRO CERRAR LAS PEQUEÑAS GRIETAS.

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 07471.jpg  
NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE BLANCO

