

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 7567

NOMBRE: ESTANQUE

TIPOLOGIA

AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA

GRUPO: ALMACENAMIENTO

TIPO DE ENTIDAD: ESTANQUES

D.G.P.H.: 3-78-20-26

LOCALIZACION

DIRECCION

ISLA: GRAN CANARIA

MUNICIPIO: VALSEQUILLO

LOCALIDAD: VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

CALLE:

NUMERO: NO

CODIGO POSTAL: 35217

TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 450089 - 3096996

ALTITUD: 740

TOPONIMIA: ORILLA DE LA MAGRERA-EL HELECHAL

CARTOGRAFIA: 50-00-S

OBSERVACIONES: PARTIENDO DEL CASCO DE VALSEQUILLO HACIA EL BARRIO DEL HELECHAL, TOMAR LA PRIMERA PISTA DE CEMENTO AL LLEGAR AL LLANO DEL HELECHAL. EL BIEN ESTA A LA IZQUIERDA DE DICHA PISTA, CERCA DE LA LADERA Y POR ENCIMA DE OTRO ESTANQUE.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: SI

OTRAS: SI

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

FRAGILIDAD: BAJA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: ENCALADO INTERIOR Y VALLADO DE PARTE DEL ESTANQUE. PERDIDA DE PARTE DEL ENCALADO INTERIOR.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:

ANTIGUEDAD: SIGLO XX

HISTORIA:

PARCELA

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE PARCELA: 67

DESCRIPCION: ESTANQUE AL AIRE EXCAVADO EN MATERIAL DELEZNABLE. LA PLANTA TIENE FORMA DE RECTANGULO IRREGULAR. INTERIOR ENCALADO Y MURO FRONTAL DE POCA EXTENSION ENCAJADO EN EL ROQUEDO. BAJO ESTE MURO SE ENCUENTRA LA BOCA Y UNA CANTONERA COMPARTIMENTADA. PROFUNDIDAD: 5 METROS.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO

CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA

CATALOGO MUNICIPAL: NO ESTA

NIVEL DE PROTECCION: 6

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

OBSERVACIONES

PARA ACCEDER A LA BOCA DEL ESTANQUE ES NECESARIO DESCENDER POR UN PASILLO HORADADO EN EL TERRENO Y ESCALONADO. CALIFICACION DEL SUELO: POTENCIALMENTE PRODUCTIVO O AGRICOLA.

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 07567.jpg

NOMBRE DEL BIEN: ESTANQUE

