

# INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

## DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 8634  
NOMBRE: CANTONERA  
TIPOLOGIA  
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA  
GRUPO: DISTRIBUCIÓN  
TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS/TRONERAS  
D.G.P.H.: 3-82-5-12

## LOCALIZACION

DIRECCION  
ISLA: GRAN CANARIA  
MUNICIPIO: VALLESECO  
LOCALIDAD: LANZAROTE  
CALLE:  
NUMERO: NO  
CODIGO POSTAL: 35340  
TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 441948 - 3099721

ALTITUD: 1395

TOPONIMIA: CUEVA CORCHO

CARTOGRAFIA: 40-00N

OBSERVACIONES: EN LA CARRETERA QUE VA DE VALLESECO A ARTENARA, LLEGAMOS HASTA EL CRUCE DE CUEVA CORCHO, COGEMOS UN SENDERO QUE COMIENZA A LA IZQUIERDA Y LO SEGUIMOS UNOS 700 METROS HASTA LLEGAR AL BIEN.

## ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: SI

OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: TIENE ALGUNOS RESTOS VEGETALES

## DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:

ANTIGUEDAD: SIGLO XX

HISTORIA: SU ORIGEN HISTORICO SE CENTRA EN EL REPARTO DE AGUAS QUE SE PRODUJO EN LOS MOMENTOS POSTERIORES A LA CONQUISTA, YA QUE EL AGUA QUE SE TRANSPORTABA A LA COSTA TENIA QUE PASAR POR LAS TIERRAS DE FORANEOS, A LOS QUE SE LES SUMISTRABA AGUA.

PARCELA

USO ACTUAL: ORIGINARIO

SUPERFICIE PARCELA: 2

DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA CANTONERA RECTANGULAR CON DOS METROS DE LARGO Y UN METRO DE ANCHO. ESTA DIVIDIDA EN TRES PARTES ES DE PIEDRA Y CAL.

## DOCUMENTACION

## SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:

DECLARACION B.I.C.

B.I.C.: NO

CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY

NIVEL DE PROTECCION: 7

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

GRADO DE PROTECCION:

## SUGERENCIAS

LIMPIAR EL FONDO Y LOS ALREDEDORES DE SEDIMENTOS QUE INVADEN LA CONSTRUCCION.

## OBSERVACIONES

## FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 08634.jpg

NOMBRE DEL BIEN: CANTONERA

