

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 8634
NOMBRE: CANTONERA
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: DISTRIBUCIÓN
TIPO DE ENTIDAD: CANTONERAS/TRONERAS
D.G.P.H.: 3-82-5-12

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: VALLESECO
LOCALIDAD: LANZAROTE
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35340
TELEFONO:

UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 441948 - 3099721

ALTITUD: 1395

TOPONIMIA: CUEVA CORCHO

CARTOGRAFIA: 40-00N

OBSERVACIONES: EN LA CARRETERA QUE VA DE VALLESECO A ARTENARA, LLEGAMOS HASTA EL CRUCE DE CUEVA CORCHO, COGEMOS UN SENDERO QUE COMIENZA A LA IZQUIERDA Y LO SEGUIMOS UNOS 700 METROS HASTA LLEGAR AL BIEN.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES

DESTRUCCION POR OBRAS: NO

SAQUEOS: NO

NATURALES: SI

OTRAS: NO

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO

FRAGILIDAD: MEDIA

VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO

OBSERVACIONES: TIENE ALGUNOS RESTOS VEGETALES

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA: SU ORIGEN HISTORICO SE CENTRA EN EL REPARTO DE AGUAS QUE SE PRODUJO EN LOS MOMENTOS POSTERIORES A LA CONQUISTA, YA QUE EL AGUA QUE SE TRANSPORTABA A LA COSTA TENIA QUE PASAR POR LAS TIERRAS DE FORANEOS, A LOS QUE SE LES SUMISTRABA AGUA.
PARCELA
USO ACTUAL: ORIGINARIO
SUPERFICIE PARCELA: 2
DESCRIPCION: SE TRATA DE UNA CANTONERA RECTANGULAR CON DOS METROS DE LARGO Y UN METRO DE ANCHO. ESTA DIVIDIDA EN TRES PARTES ES DE PIEDRA Y CAL.

DOCUMENTACION

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL
CATALOGO MUNICIPAL: NO HAY
NIVEL DE PROTECCION: 7
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

LIMPIAR EL FONDO Y LOS ALREDEDORES DE SEDIMENTOS QUE INVADEN LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 08634.jpg

NOMBRE DEL BIEN: CANTONERA

