

INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRAFICO

DATOS ETNOGRAFICOS

CODIGO FICHA: 8794
NOMBRE: LAVADERO
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD: HIDRÁULICA
GRUPO: DISTRIBUCIÓN
TIPO DE ENTIDAD: LAVADEROS
D.G.P.H.: 3-82-9-30

LOCALIZACION

DIRECCION
ISLA: GRAN CANARIA
MUNICIPIO: VALLESECO
LOCALIDAD: VALSENDERO
CALLE:
NUMERO: NO
CODIGO POSTAL: 35349
TELEFONO:
UTM (CUADRANTE-X-Y): 28 - 442143 - 3103137
ALTITUD: 880
TOPONIMIA:
CARTOGRAFIA: 40.05.N
OBSERVACIONES: PARTIR DE LA CARRETERA QUE UNE VALLESECO Y VALSENDERO HASTA UN ACUEDUCTO. A LA DERECHA HAY UN SENDERO QUE BAJA A UNA ACEQUIA. SEGUIRLA HASTA PASAR UN ALPENDRE. EL BIEN SE ENCUENTRA BAJO UN SOLAPON EN LA ROCA.

ESTADO DE CONSERVACION

ALTERACIONES
DESTRUCCION POR OBRAS: NO
SAQUEOS: NO
NATURALES: SI
OTRAS: NO
ESTADO DE CONSERVACION: BUENO
FRAGILIDAD: BAJA
VALOR CIENTIFICA PATRIMONIAL: MEDIO
OBSERVACIONES: PRESENTA VEGETACION INVASIVA EN LOS MARGENES.

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRAFICO

FECHA DE CONSTRUCCION:
ANTIGUEDAD: SIGLO XX
HISTORIA:
PARCELA
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE PARCELA: 3
DESCRIPCION: LAVADERO HECHO ADAPTANDO LA ACEQUIA CON SIETE PIEDRAS DE LAVAR DE CANTERIA.

DOCUMENTACION

AUTOR1: EDUARDO SANTANA ALVAREZ. TÍTULO1: PATRIMONIO HIDRAULICO DE V ALLESECO. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: A.VALLESEC. Nº de páginas1: 2.

SITUACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD:
DECLARACION B.I.C.
B.I.C.: NO
CLASIFICACION DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION: 6
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
GRADO DE PROTECCION:

SUGERENCIAS

LIMPIAR LA VEGETACION DE LAS MARGENES DEL LAVADERO.

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

NOMBRE FOTOGRAFIA: 08794.jpg
NOMBRE DEL BIEN: LAVADERO

